



- Gehölz (Planung)
- Gehölz (Bestand)
- Rasenfläche, (Bestand)
- Neupflanzung, bzw. Verbesserung der Pflanzung
- Pflanzung Bestand
- Beton Rechteckpflaster, Romaton 10/10/8 (Rot/braun), (Bestand)
- Beton Rechteckpflaster, Romaton 10/10/8 (Rot/braun) Planung
- Betonrechteckpflaster (Bestand)
- Wassergebundene Wegedecke (Bestand)
- Wassergebundene Wegedecke Planung
- Sand (Bestand)
- Kunstrasen, Planung
- Bearbeitungsbereich Büro Teschner

Übersichtsplan, maßstablos



**2.4** Ballspiel Nord

Überarbeitung des Belages  
Neue Deckschicht als wassergebundene Decke

Ballfangzaun im Osten auf 6m erhöhen

Erneuerung der Tore, einer mit Basketballkorb (west)

Verbereitung der Zufahrt auf 3m

Betontisch mit Hockern von Pergola neben Eingang Ballspielfeld versetzen

Neupflanzung Baum

Unterpflanzung erneuern

**2.4** Ballspiel Nord / Ost

neuer Belag Kunstrasen

Ballfangzaun erneuern  
4m hoch, Zaun zur Wiese 1,2m hoch

neue Winkelkante setzten

2 neue Tore

3 neue Lümmelbänke

1 neuer Abfalleimer, 60 Ltr.

Pflanzung um Ballspielfeld ergänzen

**HINWEIS:**  
Der vorliegende Plan liegt auf Basis einer Vermessunggrundlage (Stand März 2019) erstellt worden.

Projektnummer: 19/3173		<b>STADT MÜNSTER</b>
Plan Nr.: XXX 00/99	Datum: 25.06.2019	
Amtsleiter:	Bearbeitet:	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  <b>Südpark Sanierung</b>  Ausschnitt-Ballspielfelder
Bruns	Kastens / Freye	
Abteilungsleiter:	Gezeichnet:	
Stoldt	Kastens / Freye	
Fachstellenleiter:		
Hoffmann	Maßstab: 1:250	
Geändert:		
Index / Inhalt	Datum	Bearbeiter
...	...	...